


03

第一製造部

Before



ベニヤで製作していたが強度が弱く潰れてしまった

After



スチール製で製作しなおし強度が確保でき、潰れなくなった。今後も増設予定で塗装はまだです