


05

🏆 1 🏆 第三製造部 🏆 1 🏆

Before



棚が錆びていて見た目が悪く、木枠用部材棚ですが、20年以上前に作られた物でスチールも錆びていて見た目が悪い。また棚下段は、納品されたカマチがギリギリで入る時もあるが、毎回バンドを外し2段ほど崩さないと収納できない状態で収納するのに時間がかかっていました。また棚を動かす際には中の部材を出さないと自由に動かせない棚でした。

After



新たに収納がスムーズ出来る寸法で製作してもらいました。使用する頻度により組み替えが簡単に行えるようにパレット式にした。また80のカマチ55のカマチを左右で分けて置くことで分かりやすくなっています。納品時もバンドを外すことなく手間なく収納出来るようになりました。また棚の移動等もスムーズに対応出来るようになりました。