



05

## 第三製造部

Before



エアホースが束ねられておらず、足下の見栄えが悪く、引っ掛ける危険があった。



After



エアホースを束ね直せる様にし、作業しやすい様にした。足を引っ掛ける事がなくなり、見栄えも良くなった。