

06


第四製造部

Before



カーゴ内の平枠が倒れレーザーに傷、破れが起こってしまいやり直す手間と無駄が発生していた。

After



今回転倒防止用のバンドを製作し以前のような、やり直す手間と無駄が無くなりました。