


06

第四製造部

Before



改善前、作業台のレザーが破れ作業する時も引っかかって作業がやりにくくなっていた。



After



新しいレザーを張り替え見栄えも良くなり作業もやりやすくなりました。