


03

第一製造部

Before



他の部署で使っていたスポットを使っているが目詰まりして風が弱い。



After



羽一枚ずつ掃除をし風が強くなった。
見えないところですがしっかり掃除をすることで
新品同様の風が出るようになりました。