

04

第二製造部

Before



裁断ゴミ置き場と裁断機間の通路が狭く作業中に人と接触する恐れがあり事故に繋がる可能性があった。
普通ゴミ置き場も決まっておらず捨てに行く際、時間がかかっていた。

After



通路を見直し場所を広くし作業がやりやすくなりました。
また、ゴミ置き場も近くに設けたので捨てに行く手間も無くなりました。