


06

第四製造部

Before



改善前、棚と壁の間に隙間がありレザーが落ちたりし、拾う手間があった。



After



改善後、棚にベニヤを頼いた事で、棚と壁の間の隙間が無くなりレザーの拾う手間も無くなりました。