


06

第四製造部

Before



アイロンとハンダコテが固定されていない為、棚から落ちそうになっており見栄えも悪くなっていた。



After



アイロンとハンダコテを棚に固定したことで落下防止にもなり見栄えも良くなりました。