


01

# 開発部

Before



After



返却場のモーター点検用部品で不要な物が残っている

旭精工製の検品が無くなり、劣化も激しいため廃棄し、リナック製とリモス製に分けました。分けることでスムーズに検品する事が出来るようになりました。