

01

# 開発部

Before



検査場の床に内蔵されているコンセントボックスの破損がひどく、中身がむき出しになっている。

After



必要であれば修理を行ってまいります。当面の処置として区画線テープにて蓋をしました。ゴミが入ることも無くなりますし、危険性が無くなりました。