

05

第三製造部

Before



ボンドブースに、ボンド付着を予防する為の9mmベニヤを直接ビスで打ち込んでいた。それでは、ベニヤカットや交換が手間。(大掃除のみの交換になる)。

After



ボンドブースにビスで打ち込まなくてもいい様に、落ちや端材の3mmベニヤを利用し、マグネットで貼れる様にしました。その為、ベニヤ交換が大掃除以外でも、楽に行える様になった。