



07

# 第五製造部

Before



扇風機を置いている事により通路の邪魔になっていた



After



扇風機の脚部を外し部材台車に40角スチールを加工してもらい扇風機の頭だけ付ける様になりました。そうすることで通路に置かなくて良くなり作業の妨げにもならなくなりました。風も上から来るので風当たりも良好です。