

03

# 第一製造部

Before



棚の下段に無駄なスペースがあり勿体ない

After



新たに棚板を製作しスペースの有効活用をしました