




03

第一製造部

Before



After



治具が乱雑に絡まり治具を取り出す時に
隣のジグなどが引っかかって危険だった

間に仕切りを一つずつ入れて隣のジグ同士が引っ掛からなくな
り綺麗に整理された。また安全の観点からも取り出す時に怪我
の恐れまた、治具の破損を無くすことができました。
(塗装は第五製造部に協力してもらいました)。