


# 05

## 第三製造部

Before



納品された部材がベタ置きになっており置き場が溢れてしまう状態だった。重ねる事ができないので上の空間が使えない状態だった。



After



段積みのできるパレットを購入してもらい設置したことで同じ場所に4倍の部材が置けるようになりました。はみ出して置いていた部材が全て置けるようになり、また空きの空間を作ることも出来ました。上の空間を使うことでムダなく見栄え良く置き場の集約が出来ました。