

05

第三製造部

Before



NCルーターの替刃や必要な備品が衣装ケースの中に雑にいれられている。整理のしようがない状態でした。必要な物を取り出す時にすぐに出せない状態。

After



新しく引き出しタイプのケースを購入しました。明記はもちろん中身が見えるように透明の物にしたことで分かりやすくなった。また何かがあるか分かりやすく、必要な物を取り出す時もスムーズに出せるようになりました。キャスターが付いていることでメンテナンス作業時に機械の横まで持ってこれるので作業効率向上にもなりました。