

05

第三製造部

Before



部材置き場奥に置けるところに置いたという状態で明記も曖昧でした。また使用頻度も少ないのにリフト通路にあり毎回、部材納品時に動かす手間があった。見栄えも悪い状態。

After



棚の中身を棚サイズに合った部材を置くように変更し、プラットホーム用ベニヤのパレットの上に移動させ明記をしました。明記は部材が変わっても対応出来るようにマグネットで貼り変えられるようにしました。もともと置かれていた部材は、使用頻度の少ない物だったので適所に移動させました。作業効率向上、見栄え向上になりました。