


Before



化粧板の備品が多く、オレンジのカートに乗り切らず、化粧板台車の下にまで広がっていて見栄えも悪く、木クズも溜まりやすいのと、他の作業員に備品の配置がわかりにくく使いにくい状態



After



返却された救急カートを使用して整理しました。この救急カートになる事で化粧板台車まで広がっていた備品が一つのカート内に収まり、更に誰が見てもどこにどの備品があるかが、一目でわかるようになり、戻す時も同じ場所に直せるようになりました。見栄えも以前とは見違える程良くなりました。