


05

第三製造部

Before



明記も無くどこに何があるかわかりづらい。
置き場がバラバラ。



After



- ① テプラを貼り社員、パートさんでもわかりやすくなった。
- ② オニメ打ち前、後で分けれてわかりやすくなった。
- ③ 今まで棚上収納できなかったのが棚の高さを揃える事で収納できるようになる。