


05

🏆 1 第三製造部 🏆 1

Before



柱に保護カバーをしても当てられて、ボロボロになった所の見た目が悪い。また、破損防止にあまり意味がない。



After



ベニヤで柱を囲い、完全に柱を保護できるようにしました。その囲いを利用し、目標時間のパウチを収納できるポケットを取付け、その前にスタンドを立てました。さらに、掃除当番表も分かりやすく貼り出す事ができました。