


04

## 第二製造部


Before



作業台のカバーが長期使用により汚れていて細かいほこり等があってもわかりづらく、製品に入ってしまったり、汚れる恐れがあった。



After



作業台のカバーを新しく製作した事で、汚れが付いたり、糸くず等があってもすぐに気がつき、その都度、清掃する事で製品を汚したり、糸くず等の混入を防ぐ事が出来るようになりました。