


07

第五製造部


Before



エアコンプレッサーの清掃箇所が明確に決まっていない



After



メーカー様が来られた際にホコリがファンに溜まっていて回転軸がブレるなどの恐れがあるので、エアーノズルで清掃する様にしました。そうする事で、エアコンプレッサーが不具合になる可能性を軽減出来ました。