


07

第五製造部

Before



冷蔵庫・冷凍庫内に霜が多く付着している



After



冷蔵庫、冷凍庫内に霜が付着していたので全て取りました。
そうすることで、冷蔵庫、冷凍庫内が良く冷える様になりました。
又は、清掃することで電気代削減にも繋がりました。