


07

第五製造部


Before



カーゴ内にスチールを置く際にカーゴとスチールが当たらない様にシーツを当て物にしていました



After



見栄えも悪かったので、カーゴにパイプカバーを付けました。そうすることでカーゴとスチールが直接当たらず、見栄えも良くなりました。。