


07

第五製造部

Before



After



中二階の階段が滑って上り下りに危ない

中二階の階段に滑り止めアルミトラテープを貼りました。
階段を滑り落ちる、踏み外す危険性があったので、滑り止めアルミトラテープを貼ることで危険性を低減させることができました。