


07

# 第五製造部


Before



扉止めのストッパーが扉横に置きっぱなしになっており見た目が悪い。



After



扉止めストッパーに紐を取付けて扉横の壁面にマグネットで吊す様になりました。(2個) 壁面に吊るして置き場することで見栄えも良くなりました。